

EN VERDEN I KOBBER MED TOFT

Reference og bemandingsliste



Udvikling – Tillid – Vidensdeling – Ydmyghed

TOFT

Kobber

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Referenceliste for ledende medarbejder Claus Michaelson (formand i Toft Kobber).

Mangeårig medarbejder hos bl.a. Kobberfirmaet Lauritz Hannibal. Har været hos Toft Kobber siden 2012.

Claus Michaelson har været med på ca. 30.000 m² tage og især kobbertage og tårne mv. i karrieren.

Af særlig relation for Nordre Kapel i tiden før Toft Kobber kan nedenstående Claus Michaelson personlige referencer nævnes:

Christiansborgs Ridebane – Kobbertaget. Palads Hotel København – Hele tårnet i kobber og Kuplen i toppen

Carlsberg – Elefanttårnet – Hele tårnet og især de meget svære detaljer. Christiansborg – Tårnet. – Hele tårnet

Ansatte svende i Toft Kobber med mere end 5 års anciennitet i firmaet.

Ole Thorn Ansat siden 1998 - Været væk i perioder

Henrik Anderson Ansat siden 2011 - Været væk i perioder

Claus Michaelson Ansat siden 2011

Dan Vagner Pedersen Ansat siden 2011

Bernt Otto Larsen Ansat siden 2010

Jan Høst Ansat siden 1992 - Været væk i perioder

Camilla Jonsen Ansat siden 2018 - Lærling og svend

Ovenstående svende har været fast stab på samtlige referencer

Claus Sommer Ansat siden primo 2020 – Været 1. mand på Christiansborg tag og tårn

Steen Jørgensen Ansat siden primo 2020 – Været formand på Christiansborg tag og tårn

Voksenlærlinge

Kenneth og Carsten.

En lille collage af vores meget tidlige arbejder før år 2000 som vi også har udført.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



1986-2008 mange forskellige udskiftninger af tage herunder kobber, zink og skiffer samt aluminium.
I perioden 1997 – 2003 var der ansat i snit 35 blikkenslagere pr. år

2008	Amalienborg Slot	Nicolas-Henri Jardins Palæ ved C7 – Rep. Kobbertag.
2008	Fredensborg Slot	Partiel udskiftning/reparation af kobbertag.
2008	Slotsgården Hørsholm	Udskiftning af kobbertag og kviste.
2008	Frederiksberg Alle 11	Udskiftning af kobbertag.
2008	Hjalmar Brantings Plads	Kobbertårn og tagrender mv.
2009	Fredensborg Slot	Partiel udskiftning/reparation af kobbertag.
2009	Gentofte Rådhus	Partiel udskiftning/reparation af kobbertag.
2009	Kollegiet Regensen	Udskifning af tag inkl. "morgenstjerne".
2009	Nytorv 5	Udskiftning af kobbertag.
2009	Haraldsborg Islands Brygge	Kobbertårn.
2010	Amalienborg C7	Partiel udskiftning/reparation af fodrende mv.
2010	Fredensborg Slot	Diverse vedligehold kobber 2010.
2010	Kgl. Bibliotek Holms bygn.	Udskiftning af Kobberkviste.
2010	Mændenes Hjem	Nybygning af overdækket indgang (sponsorat).
2010	Allerød Privat hjem	Nyt kobbertag 250 m2 kobbertag.
2011	Fredensborg Slot	Partiel udskiftning/reparation af kobbertag.
2011	Greve Rådhus	Kobber på indgange til rådhus.
2011	Kgl. Bibliotek Holms bygn.	Udskiftning af kviste.
2011	Marienlyst slot	Nyt kobbertag på hele bygningen.
2011	Metropol – Strøget	Kobber på kuppel.
2011	Øregård Gymnasium	Kobber på bygning.
2012	Marselisborg Slot	Reparation af kobberspir med tilhørende udskiftning.
2012	Olai Kirke Helsingør	Reparation af vindfløj og utæt kobbertårn, inkl. reparationer.
2012	Vor Frelser Kirke	Udskiftning af kobbertag, kviste og fodrender.
2012	Le Somelier bar	CHP Airport - air side ornament og bar.
2013	Dragsholm Slot	Interior og div. rep af kobber på slot.
2013	Fredensborg Slot	Partiel udskiftning/reparation af kobbertag.
2013	Knippelsbro	Demontering og Reetablering af kobberbelægning på Brohus.
2013	Skt. Petri Kirke	Diverse nedløb og gennemgang af kobbertag/tårn.
2014	Admiral Hotel	Reparation af kobbertagrender og kobbertag.
2014	Christiansborg	Kobberarbejder i forbindelse med Restaurant i tårn.
2014	Holmens Kirke	Ny kobberbeklædning af ny bygning.
2014	Mads Øvlisen	Nye ornament ovenlys på terrasse.
2014	Roseborg Slot	Kobbertag reparationer af utætheder på taget.
2015	Admiral Hotel	Reparation af tagrender og kobbertag.
2015	Radiohuset	Reparation og udskiftning af kobbertage mv.
2015	Skt. Katharina Kirke	St. Heddinge. Nyt Kobbertag på kirke.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



2015	Frederiksberg Have	Diverse reparationer på bygninger og Thehus mv.
2016	Arne Jacobsen eget hus	Rep. af diverse kobberinddækninger og løsninger
2016	F. L. Schmidt Porterbolig	Reparation af kobbertag og vandsamlekasse i midt af bygn.
2016	Hotel Nyhavn 71	Nyt kobber på tag. Alt er håndarbejde. Arpe og Keldsholm
2016	V2C – Valby	Nyt kobberbord.
2017	DK-institut i Rom	Talestol i messing
2017	Carlsberg Byen	De hængende haver – kobberinddækning.
2017	Vimmelskaftet 23-24	Kobber mansardtag + zinktag og skiffertag.
2017	Klostermarkskirken	Reparation af kobbertag – Ringsted sogns menighed
2017	Rosenborg Slot	Gennemgang af kobbertag SLKS.
2017	Frederiksborg Slot	Gennemgang af større reparationsopgave på tage. SLKS.
2017	Carlsbergbyen	Carlsberg Hotel – kobberbaldakin og kobber opgangsfeldt.
2018-2019	Radiohusets Koncertsals tag	Dobbeltkrumt kobbertag på 1500 m2 skiftet for PFA Ejdom.
2019	Lindevej 13	Kobbertag på udestue dobbelt krumt falset tag.
2019-2020	Frederiksberg Rådhusårn	Udskiftning af al kobberet på selve tårnet i hovedentreprise.
2020	Cigaren – Kofoeds Skole	Kobberdækning som en Havannacigar og zinkdiske.
2020	Mie Olufvej	Udskiftning af rundt vindue i kobber.
2020 - 2021	Grundvigskirken, Kbh.	Udskiftning af utæt kobbertag og kar.
2020 - 2021	Nordre Kapel, Kbh.	Nyt kobbertårn.
2021	Rosbækvej, Kbh. Ø	Nye kviste og tagterrasse på privat bolig.
2021	Kbh. Universitet	Nyt kobbertag på portbygning.
2021	Frederiksberg Alle 32	Udskiftning af kobber på tårne.
2021 -	Frederiksberggade 2	Opbygning af tårn og nyt kobbertag.
2022	Eremitageslottet	Udskiftning af den afvalmede del af kobbertaget.
2021 - 2023	Frederiksborg Slot	Kobbertag og udsmykning på fangetårnet.
2022 - 2023	Lyngby Rådhus	Udskiftning af hele kobbertaget.
2022 - 2023	Frederiksberggade 1	Udskiftning af kobbertage, rytterlys og kviste.
2022 -	Børsen	Udskiftning af kobbertag, kviste og frontispidser.
2023 -	Grundvigskirken	Udskiftning af kobberkar.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.




Frederiksberg Allé 32

Udført af: Claus S., Claus M., Dan, Steen, Bernt og Jan

Her er en af vores seneste sager, som blev færdigt i 2021.

I referencelisten, som vi har udført i de seneste 14 år, er alle arbejder udført af medarbejdere, som stadig er ansat i Toft Kobber.

På denne sag blev der udskiftet kobber på kobbetårne, inddækninger, render og nedløb.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.




Københavns Universitet

Udført af: Ole og Henrik

Portbygningen over Københavns Universitet i Fiolstræde, København K.
Bygningens eksisterende kobbertag og underlag stod til udskiftning.

Alt eksisterende kobber og underbeklædning blev demonteret, og opbygningen kunne påbegyndes.
Der blev også produceret nye ovenlysvinduer, denne gang i kobber, men samme mål som de eksisterende.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Rosbækvej, Kbh. Ø

Udført af: Steen, Claus S, Jan og Bernt

Færdige kviste og udskiftning af kobbertagrender på villa i København Ø.

En opgave, som krævede tekniske løsninger og godt håndværk, så vi sikrer os at det kan holde op til 100 år.

Kunden ønskede kvalitet og da vi kom med vores forslag til udseende, blev der prompte sagt ja.

Der blev udført udskiftning af kobber på kvist, ny kobberkvist med dobbeltdøre, kobbertagrender og nedløb på hele villaen.

Den store kvist er udført i harlekinmønster. Via dobbeltdørene er der udgang til terrasse med ædeltrægulv (udenfor vores entreprise).

Vores anbefaling var at lægger kobber under trægulvet, her danner kobberet et skråt kar, som leder vandet ud i tagrenden – en dyr løsning, men en tæt løsning.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Nordre Kapel - tårnet

Udført af: Ole, Henrik, Jan og Bernt

På en sag som denne, var vi meget spændte på at afmontere kobberet, for at se hvordan træet inden under havde det. Ikke helt overraskende var træet tilstand ikke særlig god – vi var overrasket over hvor slemt det stod til. Der var duer, mider, fluer og meget andet godt gemt inde i tårnet.

Tømrer og Snedkerfirmaet Børge Nielsen blev sat på opgaven. Her skulle en meget stor del af de bærende dele og beklædningen af; spiret, durchschicht og base udskiftes.

Færdigt og nyt kobbertårn



Eksisterende tårn.



Da vi åbnede det eksisterende tårn, kunne vi konstatere, at der havde været et lynnedslag i spidsen af tårnet.

Ilden måtte have kvalt sig selv, da der ikke var lufttilførelse fra kobberet/underlaget, da det var helt oppe i spidsen.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.




Kofoeds Skole - Cigaren

Udført af: Steen, Claus og Dan

Et fantastisk samarbejde med Kunstnerne Randi og Katrine og Kofoeds Skole på Amager.

Som Berlinske og Ugeavisen gav 6 stjerner.

Cigaren blev udviklet, så kobberet kom så tæt som muligt at ligne en rullet cigar, inde for den økonomiske ramme, der var aftalt. Et meget spændende og godt samarbejde, men også en udfordring for vores kobberdækkere.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Mie Olufvej, nyt vindue

Udført af: Ole

Her blev et utæt og gammelt metalvindue udskiftet med et kobbervindue.

Det eksisterende vindue var utæt og udtjent i ramme og rude.

Vi fik på værkstedet formet og produceret et kobbervindue, som kunne passe i murhullet og gøre at bygherre igen kunne holde regn og fugt ude – samt igen se ud ad ruden.




Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023
Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere
Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Frederiksberg Rådhusårn

Udført af: Alle svende



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



På den eksisterende dækning mellem udsigten og klokketårnet, er der en 4 delt dækning. Læg mærke til her at det fremstår uhomogent i samlingerne.



I vores løsning valgte vi, at udtrykket skulle være homogent, som det oprindeligt var tænkt fra arkitektens side, jf. eksisterende tegninger. Samlinger og udtryk er udført efter arkitektens tegninger.

I den nye kobberdækning er det ensartetheden i falsene og ombukket der gør at det bl.a. ligger stressfrit.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Før



Efter



Falsene på det nye kobber er vendt, så tværfalsene ikke er stresset af en højfals og at vandet løber mest naturligt ned uden hindringer.

Bemærk ensartetheden i falsene på det nye arbejde i forhold til det gamle arbejde.

Dette er en rigtig skidt løsning. Toppen her har været en del utæt i rigtig mange år

Før



Her ses det hvordan det var løst, at man udførte den højre false meget lavere end gratfalsen og ud til venstre.

Højdeforskellen ses her.

Det er vigtigt for os, at de traditionelle og 400 år gamle metoder bruges, da det i 4 århundrede har bevist at det er måden at gøre det på.


Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Efter



Her ses hvordan vi arbejder med falsene i overgangene. Vi sigter altid på at alle falsene er lige høje, og at samlingsmetoden er ubrudt og tæt.

CV for følgende medarbejdere:

Claus Michaelsen – Arbejdende formand/konduktør. Alle kobberarbejder i ansættelsestiden.

Ole Thon – Alle betydelige kobberarbejder i ansættelsestiden.

Henrik Anderson – Alle betydelige kobberarbejder i ansættelsestiden.

Bernt Otto Larsen – Større kobberarbejder og eller blikkenslageropgaver.

Jan Høst - Større kobberarbejder og eller blikkenslageropgaver.


Dan Vagner Pedersen - Større kobberarbejder og eller blikkenslageropgaver.

Claus Sommer & Steen Jørgensen – Kobberdækker.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.




Når man som kobberdækker får mulighed for at analysere de gamle metoder brugt på et givent tag, giver det i længden en unik indsigt i, hvad der virker og hvad der ikke virker

Det var hele grundideen til min bog om kobber siden Christian d. IV.

Bogen indeholder bl.a. hvad/hvilke kompetencer en kobberdækker skal have, for at kunne udføre sit arbejde, så det holder i 100 år.

Bogen indeholder f.eks. tabeller for at nitte tagrender.

Her er også beskrevet hvad man som rådgiver i nyopførelser samt renoveringer skal forholde sig til og beskrive i kobberarbejdet.



Sidst og ikke mindst giver bogen indsigt i to kobberopgaver. Sankt Katharina Kirken i Store Heddinge og Marienlyst slot.



Bogen kan købes på vores hjemmeside.

Link: <https://toftkobber.dk/boeger/>

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Lindevej 9, Frederiksberg

Udført af: Ole og Henrik

Denne opgave for Frederiksberg Kommune, som skulle udføres med nænsom hånd. De ønskede håndværk i ypperste kvalitet gældende for alle håndværk. For vores vedkommende blev det bl.a. til at vi udført "rundede" tagrender og sålbænke samt indvendige dug-render i zink. En opgave som der var sine udfordringer med i sværhedsgraden, da orangeriet på ingen måder var lige i mål, men vi fik det til at se lige ud.



Lidt detaljer for arbejdet

Dug-renderen var en forfriskning, da det var et stykke tid siden vi havde udført noget der var rundet i zink.

Rundingen i toppen var på ingen måder lige, den var ikke engang centreret. Det gav en del udfordringer.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere


Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Radiohusets koncertsal

Udført af: Claus, Dan, Ole, Henrik, Bernt og Jan.

Radiohusets Koncertsals kobbertag på Rosenørns Allé Frederiksberg. Læg mærke til her, at taget ser meget homogent ud og at udluftningshætterne er placeret meget præcist.



Det dobbeltkrumme tag, er det sværeste tag overhovedet at false og udføre korrekt og især at få lige og homogene false. Når man slår de lange baner sammen, skal man med erfaringen slå dem tilpas skævt sammen for at de kommer til at ligge lige. Der er kun plads til < 2 mm skævheder samlet på 22 m, som er 1/2 af buen i længden af koncertsalens tag.



Læg mærke til det homogene udtryk med falsene og hætterne

Det er noget af det sværeste tag at udføre, så det i færdig tilstand fremstår helt lige og med lige false.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Metropolkuplen, Kbh.

Udført af: Ole og Henrik.

Dette er Metropol kuplen på Strøget Frederiksberggade 16. Det svære her, er at få et fuldstændig afstresset kobber med homogene false, som slavisk følger kuplens dobbelte krumning.

Det er værd at lægge mærke til hvor bulefrit kobberarbejdet er, dette er også udført på en dobbelt krum flade.



Det er lidt svært at se hvor bulet den gamle kuppel er, men buen op til toppen var utroligt bulet.

Planlægning i højeste gear af Ole og Henrik.



Når håndværket udfoldes og der ikke er plads.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Det træned øje kan også se, at falsene desværre ikke er helt som de skal være. Man havde også valgt at lægge buen ned mod kuplen i en blindfals. Den var slet ikke tæt.

Vi trak taget op ad buen, og hagede resten af buen på samtidigt skal vi ikke lægge falsene ned, for derved at svække konstruktionen yderligere.




Som det ses på underbue dækningen, fik vi udført denne helt uden at bule den, og den er vel at mærke dobbelt krum – og endda indad i forhold til den udadgående lodrette bue.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Håndværket har ikke kunnet udføres i kobber, enten pga pris eller evner. Vi udførte skotrenden i 1 meter stykker som var rundet 3 veje. De var ikke lette at udføre, og så uden buler

Det er pga stress fra oplægningen – det har altidullet.

Læg mærke til her hvordan det gamle kobber folder, falsene her er heller ikke udført homogent, de fremstod også meget uens.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Færdigt kobberarbejde inden gelænder bliver monteret.



*Her ses kuplen med stærk sol på. Det er her alle eventuelle fejl kommer til syne.
Som det ses, er udvidelsen i felterne helt homogene, det betyder at kobberet på kuplen er lagt helt stressfrit op.*

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere


Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Vor Frelser Kirke, Kbh.

Udført af: Alle svende

Vor Frelser Kirke i København – Christianshavn. Udskiftning af kobbertag og render.



Taget set fra oven. Her kan symmetrien ses i begge tagmaterialer.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Det var primært Henrik Anderson og Claus Michaelsen der udført fodrenderne og resten af medarbejderne på zwiklerne (kobbertaget)

De små stykker kobber i skotrenden kaldes offerkobber. De er monteret her, da der over tid vil dryppe lerpartikler fra tagstenen ned i skotrenden. Og disse dryp vil tære på kobberet. Det er derfor nemmere om nogle år at skifte disse kobberdele, end at skulle lægge ny skotrende.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Her ses de nye kviste i kobber. Overgangen fra skotrenden til blyet blev udført i kobber. Lille svær detalje. Læg mærke til hvor lige falsene er.

Her ses det tydeligt, at højfalsene ikke må mødes det samme sted på begge sider af gratfalsen. Læg mærke til hvor ens de ligger.



Der blev brugt 16 tons blød 0,75mm kobber på Vor Frelser Kirkes tagschwikler, kviste og fodrender.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Marselisborg slot

Udført af: Henrik og Claus M



Marselisborg Slot – skotrenden på det venstre tårn blev udskiftet. Det var Claus Michaelsen og Henrik Anderson der udførte denne lille perle.



Her ser du opbygningen af skotrende og kar.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Holmens Kirke

Udført af: Ole, Henrik og Brian

Bygningen "Ny Skriftestol" udført i kobber.



Ovenpå bygningen blev udført to runde ovenlys og fire stk ovenlys lagt i terrassegulvet.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.




Sankt Kathrina Kirke

Udført af: Alle svende

Den oxogon (8-kantede) smukke Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge stod til at skulle udskifte kobbertag, underlag, samt nedløb.

Det her var det gamle kobbertag vi kom til. Det var uden udluftning af nogen art, samtidigt med at taget havde sluppet træunderlaget. Der lå en stor opgave ude foran os.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023
Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere
Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



I Toft Kobber udfører vi selv håndværket – det vil sige, at vi selv udfører vores hængselsstifter og rendejern.


*Anglen er bronze støbt.
Brøndkraven er banket op i hånden.*

Da kvaliteten af de gængse Hannibalsøm eller Løgumsøm ikke havde den kvalitet som vi krævede af produktet, har vi selv fået fremstillet vores egne søm.


Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.




Selve bundkarene havde nogle uheldige løsninger, som gjorde at der var store rådkader under kobberet. .



Det betød at man måtte omtænke måden at udføre karrene på. Arkitekten og menighedsrådet var meget tilfreds.

Det var også en udfordrende opgave, da tagene var høje og meget stejle og svært tilgængelige med en skå skotrende.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Opgaven blev løst og alle var glade.



Arbejdet udført af Brian Toft til Skt. Katharina.

Der var nok at slå sammen – billedet her repræsenterer ca. en 1/2 del af det samlede nedløb og bajonetknæ, kalveknæ, brøndkraver mv.

Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Haraldsborg

Udført af: Ole og Brian


På Islands brygge ved hjørnet af Njalsgade, har vi renoveret dette tårn. En af deltaljerne du kan lægge mærke til er den bulefrie udførsel og hvordan falsene står helt ens.



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023


Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Henrik Anderson – Vor Frelser Kirke

Ole Thorn udførte denne lille perle på Nyhavn 71



Reference liste Toft Kobber - 21. juni 2023

Indbygget med bemanding og CV for medarbejdere

Gælder for udførte kobberarbejder eller kobber relaterede arbejder.



Alt hvad vi gør hos Toft Kobber, gør vi ordentligt med respekt for den bygning, vi arbejder på, og vi bringer års erfaring til hvert kobberhåndværk, der er designet til at holde i 100 år.

Venligst Brian Toft

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Brian Toft", on a light purple background.

Ejer og stifter af Toft Kobber siden 1. oktober 1986
Cvr. Nr. 34109125

Udvikling – Tillid – Vidensdeling - Ydmyghed

